



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

**AREA TECNICA**

Via Ten. I. Tuzzolino,1, - 90035 M A R I N E O (PA) Tel. 091.7716812 - Fax.091.7853758

---

## ORDINANZA N. 02 del 02/03/2016

Premesso che con segnalazione di alcuni cittadini, il Dirigente dell'Area Tecnica Arch. Salvatore Arnone e il Dott. For. le Giardina Giovanni, Tecnico a T.D. presso lo stesso Ufficio, ci siamo recati a verificare le condizioni di stabilità di tre esemplari di Pino domestico ( *Pinus pinea* ) che si ergono sul lato destro – direzione Agrigento- lungo il marciapiede della SS 118 all'altezza dell'Asilo Calderone, rilevando quanto segue:

- Gli alberi sono in evidente stato di instabilità a causa del vento dei giorni passati;
- L'inclinazione eccessiva e i rami che ostruiscono la carreggiata della statale inducono i mezzi con cassone a spostare il senso di marcia verso la opposta carreggiata con grave pericolo per i veicoli in transito in senso opposto;
- Precarie condizioni di alcuni tratti delle aree di incidenza delle piante che presentano gobbe, incavi ed instabilità sia nei marciapiedi che nell'asfalto;

Valutata la pericolosità per la pubblica e privata incolumità a causa della situazione descritta in premessa;

Ritenuto di conseguenza il dovere intervenire con massima urgenza al taglio delle predette piante in accertate condizioni di instabilità;

Sentita la Ditta Cardella Giuseppe con sede in Marineo, che si è dichiarata immediatamente disponibile ad intervenire;

Visto il D.lgs. 163/2006;

Visto il Verbale tecnico di accertamento ai sensi dell'Art. 176 – D.P.R. 207/2010, del 19 febbraio 2014.

## ORDINA

di affidare ai sensi dell' Art. 176 – D.P.R. 207/2010 alla Ditta Cardella Giuseppe l'esecuzione del taglio delle tre piante di Pino domestico prima descritte, la rimozione di tutto il materiale di risulta e la pulizia dei luoghi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Salvatore Arnone

